

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre référence	Date révision
DC24069	LCV15050B	Beneo	OT55121775	09/24

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
Masoneilan	Camflex	02-3013-11-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
3 »	Ansi 600			
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		CV 54 (original 81) remplacé pour autre application		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan	Camflex			
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	oui			
Tension		Tarage		

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Siemens	S2	non	OK	
Réglage	Pression	24V		
4-20				

Travaux effectués

- Test positionneur
- Démontage
- Chauffage
- Remplacement clapet par un CV réduit de 54
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement cover kit
- remplacement joints et O-rings
- remplacement positionneur fourni par le client
- clips axe bras
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prévoir pour prochaine révision

Vérifier axe a hauteur du presse bourrage.
Possiblement le remplacer a la prochaine révision.

Remarques

Positionneur HS et remplacé
Manometre HS et remplacé
Cv modifié de 81 à 54

Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Nico

Pression test

6 bar

Date

27/09/24





