

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24084/1	1009R2-TCV0001	Polypeptide	Vapeur	10/10/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241-7			
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss		
Type de raccord			CV/KV	
brides			Kvs 2.5	

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	oui		NF	
Tension			Tarage	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3277		OK	
Reglage	Pression	24V		
12-20 mA	6 bar			

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement kit chevron
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

#### Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Prevoir le remplacement de la tige-clapet

Tige rectifiée +/- 1/10

#### Remarques

Boite a bourrage abimée

Kit chevron (bourrage) monté à l'envers lors d'une révision précédente = fuite au bourrage  
= dégâts sur la boite à bourrage

#### Test etancheite

Fluide Test

Pression test

Nom

Date









